

CERTIFICATO ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFIKAT ◆ 認証証書 ◆ CERTIFICATE ◆ ZERTIFIKAT

# CERTIFICATO CERTIFICATE



Italia

Qualità per la saldatura per fusione dei materiali metallici in accordo alla  
UNI EN ISO 3834-2:2006  
Quality requirements for fusion welding of metallic materials according to  
UNI EN ISO 3834-2:2006

Certificato No.: 523-516-2017  
Certificate No.:

Si certifica che  
This is to certify that

**METALCOSTRUZIONI S.r.l.**  
Piazza dei Caduti, 10  
56021 CASCINA (PI)

è conforme ai requisiti della norma  
has been found compliant with the requirements of

**UNI EN ISO 3834-2:2006**

per il seguente campo di applicazione:  
for the following scope of approval:

Campo di validità / Validity range:				
Processi in accordo alla EN ISO 4063 / Processes according to EN ISO 4063	Materiali in accordo alla CEN ISO/TR 15608 / Materials according to CEN ISO/TR 15608	Spessori (mm) / Thicknesses (mm)	Diametri (mm) / Diameters (mm)	Note / Remarks
135	Acciai Gr. 1-1	Da 6 a 24 mm	BW	Plate
135	Acciai Gr.1-1	≥5 mm	FW	Plate
135	Acciai gr 1-1	≥ 3 mm	FW	Plate and Tube
111	Acciai Gr.1-1	Da 7,5 a 30 mm	BW	Plate and Plate

Data emissione / Issue date: 10/05/2017

Data 1° emissione / First issue date: 10/05/2017

Data scadenza / Expiry date: 09/05/2020

Auditor / Auditor: Alberto Peticca

Per l'Organismo di Certificazione  
For the Certification Body  
**TÜV Italia S.r.l.**



SGQ N° 049A SSI N° 055G ISP N° 057E  
SGA N° 018D ITX N° 001L LAB N° 0076  
SCR N° 009F SGE N° 013M PRD N° 081B  
EMAS N° 013P PRS N° 077C

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento  
EA, IAF e ILAC  
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual  
Recognition Agreements



*Paolo Marcone*  
**Paolo Marcone**  
Industry Service Division Manager

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica a 12 mesi e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale

The validity of the present certificate depends on the annual surveillance every 12 months and on the complete review of company's management system after three-years

PSQW-01\_M017\_r03\_del 08/06/2016